

NAVODILA ZA UPORABO INDUSTRIJSKEGA STROJA

1. SPLOŠNE INFORMACIJE Industrijski stroj "MECH-2000" je namenjen obdelavi kovinskih plošč. Deluje na električni pogon in ima avtomatski nadzor delovanja.

2. VARNOSTNA NAVODILA

- Vedno nosite zaščitno opremo (rokavice, zaščitna očala, delovni kombinezon).
- Pred vklopom preverite, če je stroj pravilno priključen in da ni vidnih poškodb.
- Nikoli ne segajte v gibljive dele stroja med delovanjem.
- V primeru okvare takoj obvestite vzdrževalno službo.

3. VKLOP IN IZKLOP STROJA

- **VKLOP:**
 1. Obrnite glavno stikalo v položaj "ON".
 2. Počakajte, da se inicializira sistem (približno 30 sekund).
 3. Na nadzorni plošči pritisnite gumb "START".
- **IZKLOP:**
 1. Pritisnite gumb "STOP" na nadzorni plošči.
 2. Počakajte, da se stroj popolnoma ustavi.
 3. Obrnite glavno stikalo v položaj "OFF".

4. UPORABA STROJA

- Vstavite kovinsko ploščo v predvideno ležišče.
- Na nadzorni plošči nastavite želene parametre obdelave.
- Pritisnite gumb "ZAČNI" in spremljajte delovanje stroja.
- Po končani obdelavi odstranite ploščo in preverite kakovost obdelave.

5. VZDRŽEVANJE

- Dnevno: Očistite stroj z mehko krpo in odstranite ostružke.
- Tedensko: Preverite stanje gibljivih delov in po potrebi namažite ležaje.
- Mesečno: Preverite električne povezave in stanje kablov.

6. TEŽAVE IN REŠITVE

- Stroj se ne vklopi: Preverite napajanje in varovalke.
- Nenavadni zvoki med delovanjem: Preverite, ali so vsi deli pravilno pritrjeni.
- Slaba kakovost obdelave: Preverite nastavitve in ostrino orodja.

Za dodatne informacije se obrnite na službo za podporo uporabnikom.

